

HowTo Instrumentenbeleuchtung

Problem: Instrumentenbeleuchtung in der Mittelkonsole defekt

Wer dieses Problem schon einmal hatte, weiß wie schwierig die Fehlersuche sein kann. Insbesondere die linke Hälfte der Instrumentenbeleuchtung in der Mittelkonsole fällt gerne mal aus, da der Stecker für das installierte Lämpchen von unten dort eingesteckt ist. Schon ein Radiowechsel kann zum Lösen des Steckers und dem Ausfall der Beleuchtung führen.

Der Stecker ist schwer zu finden, auf alle Fälle muß das Radio ausgebaut werden. Mit einem kleinen Spiegel und diesem Lageplan sollte man ihn jedoch schnell finden und wieder passend einstecken können. Der Stecker selbst ist recht klein (etwa 1,5 cm lang), schmal, schwarz und mit einem zweipoligen, dunkelfarbigem Kabel verbunden. Es gibt zwie Stecker im Mittelteil der Konsole, eines steckt **von hinten** rechts neben dem Heizungsregler, eines **von unten** rechts neben dem Lüftungsverteil-Regler.

Viel Spaß beim Basteln!

Gruß, Uwe

